

Field-mountable optical fiber connector Instructions 现场组装式光纤活动连接器操作说明书

2020.9 A/3

● ESC925T

● Tools 辅助工具




● $\Phi 3.0\text{mm}/\Phi 2.0\text{mm}$ round cable operation steps $\Phi 3.0\text{mm}/\Phi 2.0\text{mm}$ 光缆操作步骤


【1】Insert the cable 穿入光缆




【2】Strip the cable jacket 开剥光缆外皮



【4】Strip the fiber cover 剥除光纤保护层




【5】Check the fiber 检查光纤是否损伤



【7】Cut the fiber 定长切割光纤



【8】Cutting length 光纤切割尺寸



【10】Lock the fiber 锁紧光纤



【11】Lock the kevlar 锁紧凯夫拉



【9】Insert the fiber 穿入光纤




● $\Phi 0.9\text{mm}$ round cable operation steps $\Phi 0.9\text{mm}$ 光缆操作步骤

【1】Insert the cable 穿入光缆



【2】Strip the cable jacket 开剥光缆外皮




【3】Check the fiber 检查光纤是否损伤




【4】Fix the fiber 固定光纤




【5】Cut the fiber 定长切割光纤




【6】Cutting length 光纤切割尺寸




【7】Insert the fiber 穿入光纤



【8】Lock the fiber 锁紧光纤




【9】Complete the assembly 完成组装




● 3.0*2.0mm drop cable operation steps 3. 0*2.0mm蝶形光缆操作步骤


【1】Insert the cable 穿入光缆



【2】Strip the cable jacket 开剥光缆外皮



【4】Check the fiber 检查光纤是否损伤




【5】Fix the fiber 固定光纤




【3】Strip the fiber coating 开剥涂覆层

② Make sure the miller pliers' blade touches the cutting jig, then remove the 250um coating.
用米勒钳紧贴工具条
前端剥除250um
光纤涂覆层。

【6】Cut the fiber 定长切割光纤





【7】Cutting length 光纤切割尺寸




Cutting length. (Picture shown only for reference)
光纤切割尺寸。 (仅数值参考)

【8】Insert the fiber 穿入光纤



【9】Lock the fiber 锁紧光纤



【10】Lock the cable 锁紧光缆



【11】Complete the assembly 完成组装

